

本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事：進捗状況写真



令和 6 年度

工事施工中

- ・準備工(測量・草刈り)

撮影日

令和 6 年 8 月 5 日



令和 6 年度

工事施工中

- ・仮設工事用通路
- ・樹木伐採

撮影日

令和 6 年 9 月 2 日



令和 6 年度

工事施工中

- ・公共残土搬入

撮影日

令和 6 年 10 月 2 日

本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事：進捗状況写真



令和 6 年度

工事施工中

- ・掘削土運搬

撮影日

令和 6 年10月21日



令和 6 年度

工事施工中

- ・掘削（雨水貯留槽）

撮影日

令和 6 年10月21日