

本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事：進捗状況写真



令和6年度

工事施工中

- ・貯留施設工  
（埋戻し施工中）

撮影日

令和7年3月21日



令和6年度

工事施工中

- ・貯留施設工  
（雨水貯留槽施工中）

撮影日

令和7年2月4日



令和6年度

工事施工中

- ・貯留施設工  
（雨水貯留槽施工完了）

撮影日

令和7年2月12日