

第二清掃処理場等解体撤去工事：進捗状況写真



令和6年度


撮影日
令和6年10月21日



令和6年度

・負圧養生実施

撮影日
令和6年8月15日



令和6年度

・石綿含有塗材除去

撮影日
令和6年9月10日

第二清掃処理場等解体撤去工事：進捗状況写真



令和6年度

- ・石綿含有Pタイル除去

撮影日
令和6年9月10日



令和6年度

- ・建屋内部解体

撮影日
令和6年9月10日



令和6年度

- ・植栽伐採、伐根後の整地

撮影日
令和6年9月10日